

## Problemlösung bisher:

Anbringen einer inneren Wärmedämmung mit Dampfbremse und Vormauerung

## Problemlösung neu:

**HiCompact PLUS** Wärmedämmplatte ohne zusätzliche Dampfsperre und ohne Vormauerung: direkt verputzt!

